


GC CERASMART 設定値



- ① 0.1 以上
- ② 65 度
- ③ 0.05 以上

工具の設定

工具半径 0.55mm に設定してください。